

PROTOKÓŁ

Z przeprowadzonej kontroli w:

Urzędzie Miejskim w Śremie, ul. Plac 20 Października 1, 63-100 Śrem
Pion Rozwoju i Infrastruktury, Pion Edukacji i Polityki Społecznej

.....
(nazwa i adres kontrolowanego podmiotu)

w dniu: 27.08.2026 r. - 27.08.2026 r.

(data rozpoczęcia i zakończenia)

przez: Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie w składzie:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Piotr Mulkowski | – Przewodniczący Zespołu Kontrolnego |
| 2. Jerzy Cieślewicz | – Członek |
| 3. Maria Sokołowska – Nowak | – Członek |

Na podstawie upoważnienia do kontroli nr 9/2026 z dnia 30 czerwca 2026 r. w jednostce kierowanej przez Pana Grzegorza Wiśniewskiego – Burmistrza Śremu, w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej:

Pani Barbara Jabłońska naczelnik Pionu Edukacji i Usług społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie.

Pan Szymon Wasielewski naczelnik Pionu Rozwoju i Infrastruktury.

I. Kontrolą objęto (określić przedmiot zakresu i okres objęty kontrolą):
Zakres kontroli: dotyczy przygotowania placówek oświatowych przed rozpoczęciem roku szkolnego w zakresie inwestycji, remontów, wyposażenia i obsady nauczycieli.

Kontrola przeprowadzona została w następujących obszarach:

- A. Remontów przeprowadzonych w okresie wakacyjnym.
- B. Działań podejmowanych w związku z zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
- C. Inwestycji i remontów realizowanych w ramach zamówień publicznych.
- D. Zmian kadrowych wynikających z przygotowania się do nowego roku szkolnego.

- II. Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych (określić wszystkie podjęte czynności np. porównano stan faktyczny z dokumentacją, dokonano oględzin, przeglądu akt):

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o następujące dokumenty:

- A. Wykaz remontów przeprowadzonych w okresie letnim.
- B. Dokumentacja dotycząca budowy windy przy budynku Przedszkola nr 5 w Śremie.
- C. Zestawienie zbiorcze protokołów kontroli placówek przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
- D. Wykaz zmian kadrowych w placówkach.

W trakcie wakacji remonty były prowadzone w 14 placówkach. Ich zakres został szczegółowo przedstawiony w załączniku nr 1, który został dołączony do protokołu.

Jeżeli chodzi o kwestie związane z działaniami podjętymi w związku z zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, komisja mogła skorzystać z przygotowanego zestawienia, które zostało uzupełnione przez p.Barbarę Jabłońską w trakcie kontroli. W bieżącym roku Państwowa Inspekcja Sanitarna wydała osiemnaście decyzji. Do dnia posiedzenia komisji zalecenia zrealizowane zostały w dziewięciu placówkach, pozostałe są w trakcie wykonywania (zgodnie z terminami realizacji). Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 2 (kolorem zielonym zaznaczono prace zakończone, natomiast czerwonym w trakcie realizacji).

W zakresie Inwestycji i remontów realizowanych w ramach zamówień publicznych skontrolowano zadanie o nazwie „Budowa windy przy budynku Przedszkola nr 5 w Śremie”. Komisja sprawdziła dokumentację związaną z zamówieniem publicznym. Na ogłoszenie wpłynęły cztery oferty. Na podstawie postępowania wyłoniono wykonawcę – firma MAL-BUD Przemysław Birk. W trakcie prowadzenia inwestycji sporządzono protokół konieczności związany dodatkowymi pracami adaptacyjnymi w dwóch pomieszczeniach w celu dostosowania ich do funkcji łącznika między windą, a budynkiem. Inwestycja jest w trakcie odbioru.

Komisja zapoznała się również ze zmianami kadrowymi przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Braki kadrowe występują w następujących placówkach: Przedszkole nr 3 – religia 4 godziny, Przedszkole nr 7 – religia 7

godzin i pedagog specjalny 15, Szkoła Podstawowa nr 5 – wychowawca świetlicy 26 godzin, technika 11 godzin, Zespół Szkolno-Przedszkolny Bodzyniewo – edukacja wczesnoszkolna 11 godzin, doradztwo zawodowe 10 godzin. Żaden z nauczycieli nie został zwolniony. Z przyczyn demograficznych ubyły dwa oddziały przedszkolne. Szczegóły znajdują się w załączniku nr 1.

III. Ustalenia kontroli: nie stwierdzono nieprawidłowości/ ~~nieprawidłowości~~ **stwierdzone** nieprawidłowości, uchybienia w zakresie:

.....

.....

.....

.....

IV. Wyjaśnienia przedstawiciela jednostki kontrolowanej.

.....

.....

.....

.....

V. Wnioski pokontrolne (propozycje co do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, uchybień).

.....

.....

.....

.....

VI. Protokół z kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.


Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej uwag dot. kontroli i jej wyników, w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.


VII. Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:
Załącznik nr 1 – wykaz remontów oraz zmian kadrowych.
Załącznik nr 2 – Zestawienie zbiorcze kontroli placówek dokonanych przez
Państwową Inspekcję Sanitarną.


Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Protokół po odczytaniu podpisali:

Osoby kontrolujące:









osoby kontrolowane:


mgr Szymon Wasielewski
Naczelnik Pionu Rozwoju
Infrastruktury
przedstawiciel jednostki kontrolowanej
Naczelnik Pionu
Edukacji i Polityki Społecznej

Burmistrz Śremu
(-) Grzegorz Wiśniewski
(kierownik jednostki kontrolowanej)


Grzegorz Wiśniewski

Odmówiono podpisania protokołu – nie dotyczy.

Podpis osoby sporządzającej protokół 

Śrem, dnia 27 VIII 2026 r.

zał. nr 1

Nazwa placówki	Przeprowadzone remonty w okresie ferii letnich 2025/2026	Czy na 1 września br. prace remontowe zostaną zrealizowane ?	Braki kadrowe	Przedmiot	Liczba godzin
P2	brak	brak	brak	nie dotyczy	nie dotyczy
P3	Wymiana rynien na budynku przedszkola, demontaż i montaż płotu, remont korytarza i magazynu kuchennego, malowanie dwóch sal	tak	nauczyciel	Religia	4 godz.
P5	W trakcie są prace związane z budową windy w przedszkolu, przewidywany remont gabinetu logopedy, odmalowanie sal przedszkolnych oraz korytarza w części kuchennej	planowane zakończenie prac 31.08.2026	brak	nie dotyczy	nie dotyczy
P7	Remont 1 sali przedszkolnej (szpachlowanie, malowanie, położenie paneli) , położenie tapety na jednej ze ścian w sali przedszkolej, odnowienie parapetów w 1 sali przedszkolnej, wymiana II części instalacji odgromowej	tak	nauczyciel, pedagog specjalny	religia, pedagog specjalny	religia-7 h ; pedagog- 15 h
SP1	Remont dwóch sal lekcyjnych edukacji wczesnoszkolnej, odnowienie przedsionka przy wejściu głównym do szkoły, montaż drzwi na poddasze zgodnie z zaleceniami p.poż., remont schodów zewnętrznych przy zejściach z boiska wielofunkcyjnego, naprawa zadaszenia nad wyjściem ewakuacyjnym od strony boiska wielofunkcyjnego, modernizacja miejsc parkingowych	tak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
SP2	Remont korytarzy w całej szkole, dodatkowo remont pomieszczenia kuchni oraz malowanie szkolnej auli) remont dachu na sali sportowej BAZAR	tak	brak	nie dotyczy	nie dotyczy
SP4	Generalny remont sali przyrodniczej wraz zapleczem (piętro II), wymiana podłogi w dwóch salach lekcyjnych na I piętrze, odmalowanie ścian i wymiana drzwi w sali komputerowej (piętro II), remont pomieszczenia gospodarczego przy kuchni (parter) oraz odmalowanie pomieszczenia z przeznaczeniem na salkę dla Samorządu Uczniowskiego (piętro I), na (starej) sali gimnastycznej naklejono na oknach folię ograniczającą nasłonecznienie i dokonano napraw tynku i odmalowano ścianę pod oknami.	tak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

SP5	Remont 2 sal lekcyjnych; remont i dostosowanie oraz zaadoptowanie zaplecza na klasę dla uczniów z autyzmem	tak	nauczyciel	wychowawca światlice(wystąpienie o zgodę WKO)	26h
				technika;	11h
SP6	Pierwszy etap przebudowy instalacji hydrantowej zgodnie z inwestycją na 2026 rok, remont korytarza przy sali gimnastycznej wraz z szatniami, wyprawki murarskie i odmalowanie części piwnicznej - szatni uczniowskich w części głównej budynku, rozbudowa monitoringu szkolnego	tak	brak	nie dotyczy	nie dotyczy
ZSP Bodzyniewo	Remont dachu nad budynkiem szkoły - wymiana pokrycia dachowego, obróbki dekarские, wymiana rynien i włazu; Drobne prace naprawcze w toalecie dla nauczycieli i sali nr 4	według planu tak, pieczę nad inwestycją trzyma inspektor nadzoru	nauczyciel	edukacja wczesnoszkolna (wystąpienie o zgodę WKO); doradztwo zawodowe	ed. przedszkolna -11; doradztwo -10h na rok (2 semestr)
ZSP Pyszaca	brak	brak	brak	nie dotyczy	nie dotyczy
ZSP Dąbrowa	Remont pokoju nauczycielskiego, malowanie korytarza w nowej części szkoły oraz częściowe malowanie holu głównego	Tak	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy
ZSP Nochowo	Kapitałny remont sali gimnastycznej , cyklinowanie parkietu, malowanie , malowanie ścian. Zaadaptowanie pomieszczeń na świetlice (malowanie, zakładanie listew podłogowych). Drobne prace w toaletach. Rozbudowa sieci przyjaznego dzwonka i zamontowanie wideo domofonu. Wymiana wykładzin w salach nr 18 i 34.	Tak	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy
ZSP Zbrudzewo	Remont sal przedszkolnych wraz z sanitariatami, odnowienie sali komputerowej, remont dachu	remont dachu do końca września	brak	nie dotyczy	nie dotyczy

*na czerwono nakazy/zobowiązania niezrealizowane

*na zielono nakazy/zobowiązania zrealizowane

Zestawienie zbiorcze protokołów kontroli placówek

	Numer sprawy	numer decyzji/ nr protokołu	placówka	nakazy zawarte w decyzji:	termin realizacji	zobowiązania zawarte w protokole:
1	PEUEK.4424.21.8.2026.FM	protokół ON-HD.37.26. z 10.06.26r.	Przedszkole Nr 2 "Słoneczna Gromada" w Śremie	brak		<u>do 31 sierpnia 2026 r.:</u> a) doprowadzić do właściwego stanu techniczno - sanitarnego salę przedszkolną nr 2 (ubytki tynku i malatury na ścianie przy drzwiach wejściowych do zaplecza) oraz salę przedszkolną nr 3 (miejscowe ubytki malatury na ścianie po prawej stronie od drzwi wejściowych), b) przeprowadzić prace remontowo- konserwatorskie dot. placu zabaw oraz doprowadzić do właściwego stanu technicznego wszystkie drewniane elementy zestawów zabawowych, c) doprowadzić do właściwego stanu sanitarnego zbiornik fontanny ogrodowej (miejscowe pęknięcia, ubytki malatury)
2	PEUEK.4424.8.6.2023.PN	decyzja przedłużająca HŻ.9020.105.2023 z 20.04.2024r.	ON- Przedszkole Nr 3 "Jarzębinka"	1. Doprowadzić do należytego stanu sanitarno-technicznego ściany w kuchni, w pomieszczeniu z artykułami spożywczymi, w pomieszczeniu magazynowym oraz w pomieszczeniu socjalno-sanitarnym dla personelu. 2. Doprowadzić do należytego stanu sanitarno-technicznego podłogę w zmywalni naczyń na parterze, w pomieszczeniu z artykułami spożywczymi oraz na stopniach schodów prowadzących do piwnicy oraz w korytarzu w piwnicy. 3. Doprowadzić do należytego stanu sanitarno-technicznego drzwi prowadzące do piwnicy oraz do ubikacji dla personelu.	<u>31.08.2027r.</u> (Dodatkowo - sprostowanie sanepidu: Doprowadzić do należytego stanu ściany w korytarzu łącznikowym na parterze oraz na korytarzu prowadzącym do obieralni warzyw w piwnicy)	brak

3	PEUEK.4424.21.9.2026.FM	protokół ON-HD.40.26. z 16.06.26r.	Przedszkole Nr 3 "Jarzębinka w Śremie"	brak		<u>do 31 sierpnia 2026 r.:</u> a) doprowadzić do właściwego stanu technicznego ściany oraz listwy przypodłogowe w sali przedszkolnej grupy „Motylki” (ubytki malatury na ścianach i uszkodzenia listew przypodłogowych/narożników) oraz pomieszczenie higieniczno-sanitarne przy sali grupy „Wiewiórki” (ubytki malatury na ścianie przy kabinach usłepowych), b) doprowadzić do właściwego stanu technicznego drzwi w sali przedszkolnej grupy „Wiewiórki” (miejscowo odchodząca okleina), c) zaktualizować badania dot. natężenia oświetlenia w przedszkolu oraz przekazać oraz przekazać dokumentację do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Śremie, d) doprowadzić do właściwego stanu technicznego ogrodzenie przedszkola (miejscowo widoczne ślady zużycia), e) doprowadzić do właściwego stanu technicznego i sanitarnego drewniane elementy zabawowe na placu zabaw (ubytki, wytartej malatury, brak śruby mocującej na desce przy piaskownicy).
4	PEUEK.4424.21.10.2026.FM	protokół ON-HD.39.26. z 16.06.26r. - KONTROLA INTERWENCYJNA	Przedszkole Nr 3 "Jarzębinka w Śremie"	brak		Niezwłocznie usunąć przeterminowane środki czystościowo/dezynfekcyjne znajdujące się na stanie placówki (w magazynie)
5	PEUEK.4424.21.5.2026.FM	protokół ON-HD.26.26. z 20.04.26r.	Przedszkole Nr 5 "Mali Przyrodnicy" w Śremie	brak		<u>do 30 czerwca 2026 r.:</u> a) doprowadzić do właściwego stanu higieniczno - sanitarnego salę przedszkolną nr 15 (zaciek z łuszczącą się malaturą na suficie, ubytek w płytkach przy baterii natryskowej w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym zlokalizowanym bezpośrednio przy sali zajęć, ubytki malatury na ścianie od strony drzwi wejściowych w sali „Doświadczenia Świata”), b) przeprowadzić pomiary natężenia oświetlenia w placówce oraz przedłożyć aktualne protokoły z w/w badań Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu, c) doprowadzić ogrodzenie (z siatki drucianej) od strony placu zabaw, d) doprowadzić do właściwego stanu technicznego i sanitarnego nawierzchnię amortyzującą na placu zabaw, e) doprowadzić do właściwego technicznego i sanitarnego pokrywą zabezpieczającą zsyp – przy wejściu gospodarczym do budynku (od strony parkingu),

6	PEUEK.4424.29.23.2024.FM	decyzja przedłużająca ON-HŻ.9011.149.2025 z 18.07.2025r.	Przedszkole Nr 7 "Janka Wędrawniczka"	1. Doprowadzić do należytego stanu sanitarno-technicznego ściany: pod oknem w pomieszczeniu obróbki mięsa, w kuchni, magazynie produktów suchych, obieralni warzyw, przy futrynach drzwiowych w korytarzu łącznikowym za zapleczu kuchni oraz w wydawce posiłków, zmywalni, w korytarzu, na klatce schodowej przy wydawce posiłków. 2. Doprowadzić do należytego stanu sanitarno-technicznego sufitu: w magazynie lodówek, w szatni, w wydawce posiłków, zmywalni naczyń przy wydawce posiłków, w korytarzu przy wydawce posiłków. 3. Doprowadzić do należytego stanu sanitarno-technicznego posadzkę w kuchni oraz obieralni warzyw. 4. Doprowadzić do należytego stanu sanitarno-technicznego wykładzinę PCV w korytarzu łącznikowym na zapleczu kuchni. 5. Doprowadzić do należytego stanu sanitarno-technicznego stolarkę w oknie podawczym do zmywalni naczyń przy wydawce posiłków. 6. Doprowadzić do należytego stanu sanitarno-technicznego malaturę na drzwiach i ościeżnicach na zapleczu kuchni.	<u>do 31.08.2027r.</u>	brak
7	PEUEK.4424.21.3.2026 r.	decyzja M/HŻ/40/2026 z 10.04.26r.	Przedszkole Nr 7 im. "Janka Wędrawniczka" w Śremie	1) Doprowadzić do należytego stanu sanitarno-technicznego ściany w pomieszczeniu magazynowym z urządzeniami chłodniczymi; 2) Doprowadzić do należytego stanu sanitarno-technicznego ściany w dwóch pomieszczeniach służących do przebierania się pracowników; 3) Doprowadzić do należytego stanu sanitarno-technicznego sufitu w pomieszczeniu obieralni warzyw; 4) Doprowadzić do należytego stanu sanitarno-technicznego stołu roboczego w kuchni właściwej, regału na naczynia w kuchni właściwej, blatu roboczego w pomieszczeniu obróbki mięsa i blatu roboczego w pomieszczeniu obieralni warzyw; 5) Doprowadzić do należytego stanu sanitarno-technicznego okapu w kuchni właściwej.	<u>do 31.08.27r.</u>	
8	PEUEK.4424.29.11.2024.FM	decyzja przedłużająca HD.9011.49.2025 z 28.08.25r	ON- Szkoła Podstawowa Nr 1	1. Doprowadzić do właściwego stanu technicznego: - nawierzchnię posadzki w dużej sali gimnastycznej, - nierówności (zagłębienia) betonowej nawierzchni od strony dziedzińca wewnętrznego, - ubytki i rozejścia w poliuretanowej nawierzchni na placu zabaw	<u>31.12.2026r.</u> <u>(wystosowano pismo o przedłużenie decyzji do 31.12.28r.)</u>	<u>do 31.12.24r:</u> - usunąć ubytki malatury ściany w sali lekcyjnej 28,29,31,33/34 sala do muzyki/rytmiki wraz z szatnią) oraz szatni centralnej - zakupić nowe substancje chemiczne oraz zutylizować przeterminowane - uzupełnić brakujące elementy wyposażeniu części sanitariatów (deski sedesowe, klamek, zamków przy drzwiach do kabin ustępowych)

9	PEUEK.4424.21.12.2026.FM	protokół ON-HD.72.26 z 5.08.26r. ocena przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego 2026/2027	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie	brak		brak
10	PEUEK.4424.31.8.2025.FM	protokół ON-HD.45.25. z 23.06.25r.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie	1. Doprowadzić do właściwego stanu sanitarno - higienicznego podłóg w sali nr 7 (wytarty, trudny do utrzymania w czystości parkiet).	do 31.08.2026r. - wykonano	do 31.08.25r doprowadzenie do właściwego stanu.: -ściany w salach lekcyjnych nr 12, 15, 19, 28, 30, szatni męskiej oraz na korytarzach w budynku szkoły, -rozchodzące się panele podłogowe w sali lekcyjnej nr 6, - miejscowo wytartą malaturę na poręczach przy schodach wewnętrznych budynku szkoły, - pęknięcie płyty spocznika z lastryko podestu schodów przy wejściu tylnym do Hali Bazar, - w szatniach męskiej i damskiej oraz w sanitariatach znajdujących się przy w/w pomieszczeniach w budynku Hali Bazar widoczne pęknięcia z odpryskami malatury na linii stycznej ścian z sufitem, - miejscowo w obrębie sali gimnastycznej widoczne ubytki tynku i malatury na ścianach, - uszkodzone drzwi (wybite dziury) w drzwiach wejściowych oraz miejscowy ubytek w płytkach na ścianie (przy oknie) w szatni męskiej (Hala Bazar), - zniszczona (wydrapana) z miejscowymi ubytkami malatura w korytarzu na parterze budynku Hali Bazar, -ogrodzenie od strony boiska zewnętrznego do koszykówki (uszkodzenia), ogrodzenie od strony wejścia głównego (widoczne ślady korozji), nawierzchnię na boisku szkolnym oraz wokół drzewa (po lewej stronie od wejścia/furtki) Niezwłocznie: Przekazać do Powiatowej Inspekcji Sanitarnej protokół z pomiarów natężenia oświetlenia oraz zapewnić ciepłą wodę w sanitariatach Hali Bazar
11	PEUEK.4424.29.2.2024.FM	decyzja przedłużająca ON-HD.9011.59.2025 z 26.09.2025r.	Szkoła Podstawowa Nr 5	1. Doprowadzić do prawidłowego stanu higieniczno-sanitarnego ściany w korytarzu w budynku szkoły. 2. Zabezpieczyć grzejniki centralnego ogrzewania w pomieszczeniach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci. 3. Zapewnić skuteczną wentylację mechaniczną w sanitariacie dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. 4. Wyrównać ubytki i zagłębienia w nawierzchni na boisku szkolnym oraz doprowadzić do właściwego stanu technicznego nawierzchnię poliuretanową na boisku do koszykówki. 5. Doprowadzić do właściwego stanu technicznego uszkodzony element sprężysty powierzchni odbijającej na trampolinie* (będzie zlikwidowana)	Ad 1,2, 4 - do 31.08.2026 r. (złożono wniosek o przedłużenie terminu wykonania decyzji do 31.08.28r. ad 1 i ad 4 do 31.08.28r.) Ad 3. - wykonano Ad 5. trampolina będzie zlikwidowana	brak

12	PEUEK.4424.21.4.2026.FM	decyzja M/HD/3/2026 z 21.06.26r.	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie	1.Uszkodzenia (ubytki i pęknięcia): - bocznych schodów zewnętrznych z podjazdem, - w sali lekcyjnej nr 307 (miejscowo uszkodzona wykładzina w sali), - w sali lekcyjnej nr 327 (zniszczona wykładzina, brak listwy przypodłogowej), - w pracowni komputerowej - sala nr 212 (ubytek w cokole z płytek), - brak listew przypodłogowych w zapleczu przy pracowni chemicznej, - w sali lekcyjnej nr 215 (brak listew przypodłogowych oraz zniszczona, wytarta z miejscowymi ubytkami posadzka (płytki PCV)), - w sali lekcyjnej nr 222 (ubytek w listwie przypodłogowej, cokół z płytek). 2.Miejscowe ubytki tynku i malatury: - w salach lekcyjnych nr 327 oraz 213, - w boksach szatniowych (zlokalizowanych w przyziemiu budynku), - w szatniach nr 1,2,3 i 4 (zlokalizowanych w obrębie bloku sportowego), - przy umywalce w sali lekcyjnej nr 307 (ubytek tynku przy suficie oraz pęknięcia w płytkach), - w holu szkoły (ubytki po zdemontowanym grzejniku w IV segmencie), - w sali lekcyjnej nr 325 i 322 (zaciek i łuszcząca się malatura), - w sali lekcyjnej nr 411 (łuszcząca się malatura na dwóch ścianach od strony sufitu), - w zapleczu przy pracowni chemicznej (ubytki w zabudowie z płyty OSB przy wejściu oraz miejscowo ubytki tynku i malatury), - w sali lekcyjnej nr 215 (ubytki malatury na ścianach i na suficie), - przy parapetach wewnętrznych w szkolnych korytarzach (ubytki malatury), - w sali lekcyjnej nr 126 (zaciek na suficie), 3.Uszkodzenia w sanitariatach: - w sanitariacie męskim (II segment, I piętro) – miejscowo ubytek w płytkach (dziura) oraz zaciek na ścianie od strony umywalki, - w sanitariacie męskim (II segment, II piętro) – uszkodzona klamka przy drzwiach wejściowych, uszkodzona bateria przy umywalce, miejscowo odbarwiony sufit i ściany, - w sanitariacie damskim (II segment, II piętro) – kamień/osad na bateriach umywalkowych, - w sanitariacie w szatni nr 3 – miejscowe ubytki malatury/okleiny na drzwiach wejściowych szatni oraz na drzwiach sanitariatu, - ościeżnice do kabin ustępowych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (damskich i męskich) dla uczniów - zniszczone, z miejscowo wytartą malaturą drzwi, (z wyjątkiem sanitariatu zlokalizowanego na II piętrze w I segmencie budynku (po przedszkolu), sanitariatu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze w III segmencie budynku, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych zlokalizowanych przy szatniach nr 1, 2 i 4 oraz sanitariatów zlokalizowanych w IV segmencie budynku przeznaczonych dla uczniów klas I-III.	zobowiązania dyrektora w protokole ON-HD.25.26. z 16.04.26r.: 30 maja 2026 r. - doprowadzić ogrodzenie (fragment od strony boiska do koszykówki) do prawidłowego stanu technicznego, do 31 sierpnia 2026 r.: a) doprowadzić do właściwego stanu sanitarnego elementy zabawowe na placu zabaw (linka oraz podest ścianki wspinaczkowej) - zawnioskowano o przedłużenie terminu realizacji do 30.01.26r. b) zapewnić skuteczną wentylację w sanitariatach przy szatniach nr 3 i 4 oraz w sanitariacie damskim zlokalizowanym w II segmencie budynku, na 1 piętrze. pkt.1 do 30.09.26r. (wystosowano wniosek o przedłużenie terminu dot. pkt 1 do 31.08.28r.), pkt. 2 i 3 do 31.08.27r. W przypadku zobowiązania dot. naprawy elementów zabawowych -dyrektor zawnioskował o przedłużenie terminu
----	-------------------------	----------------------------------	--	--	--

13	PEUEK.4424.21.14.2026.FM	protokół ON-HD.79.26. z 17.08.26r ocena przygotowania do nowego roku szkolnego 2026/2027	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie	brak		brak
14	PEUEK.4424.21.11.2026.FM	protokół ON-HD.52.26. z 07.07.26r ocena przygotowania do nowego roku szkolnego 2026/2027	Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Braci Barskich w Śremie	brak		brak
15	PEUEK.4424.21.7.2026.FM	protokół ON-HD.33.26. z 20.05.26r.	Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Braci Barskich w Śremie	brak		<u>do 31 sierpnia 2026 r. :</u> a) Doprowadzić do właściwego stanu technicznego i sanitarnego: - ściany w salach lekcyjnych nr 10, 111, 212 (ubytki po demontażu monitora, w szatni szkolnej), - na ścianie w obrębie bloku sportowego: miejscowo korytarz, szatnie zlokalizowane na parterze budynku, salkę do tenisa stołowego, dużą i małą salę gimnastyczną oraz punktowo sufit w salce do tenisa stołowego (ubytki tynku i malatury oraz ubytków listew przypodłogowych), - sale lekcyjne nr: 8, 216, 202, 209 (ubytki listw przypodłogowych oraz miejscowe ubytki w wykładzinie); b) Doprowadzić do właściwego stanu sanitarnego: - drzwi do kabin ustępowych i/lub ościeżnice w sanitariacie damskim i męskim, zlokalizowanych na parterze budynku, - 1 sanitariacie męskim zlokalizowanym na I piętrze budynku, - 1 sanitariacie damskim, zlokalizowanym na II piętrze budynku, - drzwi wejściowe do dużej sali gimnastycznej; c) Doprowadzić do właściwego stanu sanitarnego szafki dla uczniów z oddziałów nauczania początkowego (miejscowe ślady korozji); d) Doprowadzić do właściwego stanu technicznego lustro w sali nr 105 wykorzystywanej do gry w tenisa stołowego (pęknięcie w tafli lustra, z ubytkiem), e) Doprowadzić do właściwego stanu technicznego gumową nawierzchnię na boisku wielofunkcyjnym, f) Doprowadzić do właściwego stanu technicznego ogrodzenie na boisku Orlik oraz miejscowe nierówności (zapadnięta kostka brukowa) w stopniach schodów zewnętrznych prowadzących na boisko Orlik.

16	PEUEK.4424.21.11.2026.FM	protokół ON-HD.82.26. z 19.08.26r ocena przygotowania do nowego roku szkolnego 2026/2027	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Bodzyniewie	brak		brak
17	PEUEK.4424.31.4.2025.FM	decyzja ON-HD.9020.20.2025.2025 z 20.05.25r.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nochowie	1. Doprowadzić do właściwego stanu technicznego i sanitarnego zniszczoną nawierzchnię na boisku w do piłki nożnej; 2. Doprowadzić do prawidłowego stanu technicznego i sanitarnego podłogę (parkiet) w sali gimnastycznej oraz wykładzinę w sali nr 18 (pracownia chemiczna) oraz sali lekcyjnej nr 34; 3.i 4. Działanie w kierunku zmiany lokalizacji(3) i wysokości(4) pracowni komputerowej (aktualnie sala znajduje się w części podpiwniczonej).	pkt. 1 do 31.05.25r. pkt. 2 do 31.08.26r. pkt. 3 i 4 do 31.08.27r.	do 15.07.25r. : doprowadzić do właściwego stanu technicznego drzwi do kabin ustępowych w sanitariacie męskim zlokalizowanym na I piętrze (spękania, drobne ubytki) budynku oraz narożnika przy suficie w sanitariacie damskim, znajdującym się na I piętrze "w starej części budynku"; zabezpieczyć szyby w oknach na sali gimnastycznej; do 15.05.25r. zdemontować lub wymienić uszkodzone wieszaki posiadające ostre krawędzie -dot. szatni dla kl. I-III
18	PEUEK.4424.21.6.2026.FM	protokół ON-HD.28.26. z 27.04.26r.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbrudzewie	brak		do 31 sierpnia 2026 r.: a) doprowadzić do prawidłowego stanu sanitarnego i technicznego: - salę lekcyjną nr 6 (miejscowe ubytki malatury na ścianach), - salę lekcyjną nr 10, nr 12, szatni przy sali nr 10 i 11, (przypodłogowe miejscowo odchodzą od ścian lub posiadają miejscowe ubytki), - szatnię męską (uszkodzona, częściowo wyłamana kratka przy drzwiach wejściowych do pomieszczenia, brak klosza i żarówki w kabinie ustępowej, niesprawa wentylacja w pomieszczeniu), - szatnię damską (uszkodzona, częściowo wyłamana kratka przy drzwiach wejściowych do pomieszczenia oraz brak kratki (dziura) przy drzwiach wejściowych do sanitariatu zlokalizowanego przy szatni, miejscowo ubytki tynku i malatury na ścianach w szatni, przy narożnikach), - salę przedszkolną w grupie „Liski” (ubytki malatury przy drzwiach wejściowych (narożniki) oraz miejscowe ubytki listwy przypodłogowej), - salę przedszkolną w grupie „Sówki” (miejscowy ubytek wykładziny podłogowej), - miejscowe ubytki malatury na ścianie w obrębie korytarza szkolnego (przy drzwiach wejściowych do sali nr 2 i pracowni komputerowej); b) zabezpieczyć grzejnik w szatni wspólnej; c) podjąć działania w celu realizacji wszystkich wymogów w zakresie stosowania posiadanych substancji chemicznych i mieszanin (zakup nowych substancji chemicznych); d) zapewnić nowe siatki przy koszach do koszykówki; e) doprowadzić do właściwego stanu technicznego i sanitarnego ogrodzenie (metalowa siatka) od strony bieżni oraz furtkę (wejście dla przedszkolaków).

Magdalena Florkowska
podinspektor
tel. 61 88 55 143

maj-sierpień 2027 - remont P2

