

**OPINIA NR 75 / 12**

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczych – kominowych w budynku w Dalewo ul. \_\_\_\_\_ nr 61 dotycząca urządzeń grzewczo – kominowych użytkowanych przez: Urząd Miejski w Śremie sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego Pana **Hieronim Remus** w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego do:
2. **Sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych;**
3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania:

W związku z powyższym stwierdza się co następuje: Stan techniczny grupy kominowej nr przewodów od 1 – 5 jest dobry i nadaje się do użytku.

Stan techniczny grupy kominowej od nr 6 – 8 przewody kominowe są uszkodzone i należy je naprawić.

Po wykuciu na dole otworów w przewodach nr 4, 5, 6 i 8 będzie można wydać opinie kominiarską wskazującą czy do tych przewodów kominowych będzie można podłączyć urządzenia grzewczo kominowe.

Warunkiem prawidłowo działania urządzeń grzewczo – kominowych jest:  
Obowiązkowe czyszczenie przewodów kominowych.

- od pieca CO gazowego, GWP, - dwa razy w roku,
- od wentylacji grawitacyjnej, - jeden raz w roku.

Opinię sporządzono w oparciu o: USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Tekst jest jednolity: Dz.U.z 2000r. Nr. 106, pozycje 1126.Dz.U.Nr. 75 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać i ich usytuowanie. Dz.U.Nr. 121 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003r. Oraz wydanie na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące Polskie Normy.

Opinię sporządzono w 2 egz. Z przeznaczeniem po 1 egz. dla: Urząd Miejski w Śremie i 1 – o dla Zakładu Kominiarskiego.

Potwierdzenie odbioru opinii

Opiniodawca  
(uprawniony mistrz kominiarski)

**Zakład Kominiarski**  
Zaśw 1590/91  
**Hieronim Remus**  
mistrz kominiarski  
ul Ogrodowa 33/25  
63-100 ŚREM

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania funkcjonowania grzewczo – kominowych.
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.

6 7 8

1  
2  
3  
4  
5

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1 | 20 x 20                   |
| 2 | 20 x 20                   |
| 3 | 14 x 14                   |
| 4 | 20 x 20 długość 6 – 7 mb  |
| 5 | 14 x 14 długość 6 -0 7 mb |
| 6 | 14 x 14 długość 7 – 8 mb  |
| 7 | 14 x 14 długość 3 – 4 mb  |
| 8 | 14 x 14 długość 7 – 8 mb  |

Dalewo 61 – wejście do budynku

Zakład Kominiarski  
Zaśw. 1590/91  
Hieronim Remus  
mistrz kominiarski  
ul. Ogrodowa 33/25  
63-100 ŚREM